

# Schadnager Bekämpfung

## Von Ratten und Mäusen genutzte Schwachstellen am Haus



Bildquelle: „Ungebetene Besucher am Haus“ von Jens Jacobsen, Ulmer Verlag

- |   |  |
|---|--|
| 1 Fallobst                              | 10 Kellerfenster                         |
| 2 Komposthaufen als Nahrungsquelle      | 11 Fehlendes Traufgitter                 |
| 3 Fallrohre als Aufstiegsmöglichkeit    | 12 Bewuchs an der Hauswand               |
| 4 Belüftungslöcher im Mauerwerk         | 13 Gelber Sack / Bio- oder Mülltonnen    |
| 5 Terrassentür                          | 14 Geräteschuppen                        |
| 6 Bodendecker / starker Bewuchs am Haus | 15 Kramecke                              |
| 7 Vogelhäuser                           | 16 Tierfutter und dessen Bevorratung     |
| 8 Kellertür                             | 17 Kanalisation und deren Endung im Haus |
| 9 Kaminholzstapel                       | 18 Gartenteiche / Fischfutter            |